



COMUNE DI PALERMO
Area Sviluppo Economico

Settore Servizi alle Imprese

Via Ugo La Malfa, 34 | 90146 Palermo
serviziimpres@comune.palermo.it - www.comune.palermo.it

DIREZIONE CAPO AREA

T. + 39 091 7404643

F. + 39 091 6882735

Palermo

15/4/2014

Prot.n.

343718/P

OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta prot. N. 28 del 11/03/2014 Cons. Nadia Spallitta. Integrazione.

Al Sig. Assessore Sviluppo Economico

SEDE

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, visto il riscontro formulato in merito dal Dirigente del Servizio Mercati D.ssa Alfonsa Arena con nota prot. N. 331067 del 10/04/2014, successivamente documentato a mezzo fax in data 14/04/2014, si forniscono di seguito le opportune integrazioni specificatamente ai punti 14) e 15):

Punto 14)

- Il DVR del Mercato Ortofrutticolo è stato redatto nel 2010, successivamente lo stesso ad ottobre 2012 è stato opportunamente adeguato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ufficio Autonomo Sicurezza per la parte relativa a: intera area mercatale e relativo piano di emergenza che si allegano (Allegato 1 - 2 - 3 - 4).
- Nel mese di febbraio 2014 è stato affidato in convenzione Consip il nuovo incarico di RSPP al Dr. Alessio Borsellino al fine di procedere all'aggiornamento anche dei DVR dei Mercati Generali (Ittico ed Ortofrutticolo).
- Per quanto riguarda l'impianto antincendio del Mercato ortofrutticolo occorre evidenziare che è in itinere la gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dello stesso la cui apertura delle buste è prevista per il 29 aprile p.v. presso l'Ufficio Contratti. Per sopperire alla mancanza dell'impianto in questione, su precisa prescrizione dei VV.FF. sono stati acquistati e consegnati nel 2013 circa n. 15 estintori carrellati da 50 chilogrammi. Inoltre tutti gli stands risultano provvisti di autonomi estintori. Inoltre appare opportuno rilevare che già agli inizi del 2013 i Mercati Generali sono stati altresì dotati, a seguito di apposita gara, di impianto di segnalazione incendi e impianto di videosorveglianza.

Punto 15)

Relativamente all'agibilità del Mercato Ittico si allega copia della stessa (Allegato 5).

Tanto si doveva.

Distinti Saluti

IL CAPO AREA
D.ssa Maria Mandalà



COMUNE DI PALERMO
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA
D.LGS. 81/08 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
sicurezza@comune.palermo.it
Piazza Marina, 46/47 - Palazzo Galletti - 90133 Palermo
Tel. 091.7406348 - Fax 091.7406369

Mercato Ortofrutticolo

Via Montepellegrino - 90100 Palermo



Appendice del Documento di Valutazione dei Rischi per l'Area Mercatale Esterna

<i>Datore Lavoro</i>	<i>RSPP</i>	<i>Il Medico Competente</i>
Dott.ssa Maria Mandalà	Ing. Salvatore Badagliacca	Dott. Roberto Rubino Dott. Michele Valenti
<i>Data</i>	<i>Consulenza Servizio Prevenzione e Protezione</i>	
7 - OTT - 2012	ASPP - Centinaro - Daci - Merlino	

Premessa

La presente appendice al DVR del Mercato Ortofrutticolo, viene redatta al fine di valutare i rischi presenti nell'area esterna, nella quale ricadono gli stand dati in concessione ai venditori, oltre ai percorsi di collegamento e parcheggi che sono di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Nelle concessioni stipulate con i singoli venditori viene precisato che "il Concessionario si impegna a rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti e sui luoghi di lavoro", pertanto l'organizzazione della sicurezza all'interno degli stand è di esclusiva competenza del concessionario.

Nella presente appendice si è quindi analizzato essenzialmente il rischio derivante da possibili incendi nell'area esterna provvedendo ad individuare le misure preventive volte alla riduzione dello stesso oltre a quelle di organizzazione dell'emergenza.

Valutazione dei rischi e individuazione delle relative misure di sicurezza degli stand

Analizzata la struttura dei capannoni di che trattasi che contengono gli stand dei concessionari, ~~realizzata con elementi intelaiati e soletta di copertura in c.a., si è~~ ricavata la resistenza al fuoco delle strutture che è pari a REI 30 (D.M. 16/02/2007).

Dalle tabelle inserite nel D.M. 09/03/2007, tenuto conto del suddetto valore di resistenza al fuoco delle strutture, si è ricavato il valore massimo del carico di incendio specifico che non potrà essere superato all'interno degli stand, pari a 450 MJ/mq. (pari a 24,3 kg/mq di legna equivalente).

Alla luce di quanto sopra esposto, con apposite circolari del Dirigente Capo Area del Settore Servizi alle Imprese (prot. n. 701766 del 03/10/2012 e prot. n.721739 del 11/10/2012), si è chiesto ai concessionari di ottemperare alla limitazione del carico di incendio specifico fornendo apposita dichiarazione in merito.

Inoltre, con la citata circolare, al fine di ridurre ulteriormente il rischio incendio all'interno degli stand, è stato chiesto ai concessionari di collocare un numero di estintori congruo a quanto previsto dal D.M. 10/03/1998:

Infine, per quanto concerne gli spazi dati in concessione, essendo la responsabilità della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) in capo ai singoli concessionari, come indicato nell'art. 7 della vigente concessione, sempre con la stessa circolare si è chiesto di provvedere a:

- Presentare il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione e del piano di emergenza o documento equivalente;
- Nominare gli eventuali addetti alla lotta antincendio;
- produrre apposita dichiarazione di conformità degli impianti elettrici dell'area di competenza del singolo concessionario;

Individuazione delle misure di sicurezza dell'area esterna

Al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza nell'area esterna in caso di emergenza, così come riportato nel piano di evacuazione, sono state previsti i seguenti interventi:

- Collocazione di apposita cartellonistica di sicurezza completa di planimetria con indicazione delle vie di fuga, posizione degli estintori, pulsanti di chiamata ect.
- Collocazione delle norme di comportamento in caso di incendio.
- Installazione di pulsanti di chiamata degli addetti all'emergenza dell'Amministrazione Comunale, questi ultimi dovranno essere sempre presenti durante le ore di apertura del mercato.
- Collocazione di appositi estintori a polvere carrellati nell'angolo tra i viali secondari e quello principale.
- Utilizzo degli appositi altoparlanti e della sirena per impartire l'ordine di preallarme e successivamente di evacuazione a cura del responsabile della squadra di emergenza quando viene accertato che il pericolo non è circoscrivibile.

- Realizzazione di apposite linee di delimitazione delle aree esterne assegnate ai singoli concessionari, così da garantire un idoneo spazio libero per i percorsi pedonali e o carrabili in caso di emergenza, linee già previste nel regolamento del mercato e nelle singole concessioni.